



PRZÓD ELEWACJA (DRZWI SZKLANE)

WNĘKA PO ZJĘCIU OSŁON
PLYTY MONTAŻOWE

RAMA UCHYLNA

MODUŁY MONTAŻOWE

-FA1



WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

1. Do zabudowy szynoprzewodów Mini-PLS wykorzystaj dedykowane wsporniki montowane odległościach nie większych niż 200mm
2. Zainstalowane aparaty należy oznaczyć. Oznacznik z symbolem aparatu powinien być naniesiony od strony montażu.
3. Końce kabli i żył, podłączonych do aparatów lub listew zaciskowych należy wyposażyć w oznaczniki adresowe.
4. Niewykorzystane żyły kabli należy podłączyć do listwy uziemienia.
5. Szafę podłączyć do istniejącego systemu uziemienia.

=
+ FA1

INWESTOR (nazwa i adres):
ESV S.A.
55-011 Siechnice ; ul. Ciepłownicza 1A
OBIEKT:
Rozdzielnica potrzeb własnych 400/230V AC
FA1

NR PROJEKTU:
DOKUMENT:
PW/E01
TYTUŁ RYSUNKU:
Elewacja i wnęka szafy FA1.

TYTUŁ PROJEKTU:
Projekt rozdzielnic potrzeb własnych AC oraz DC modernizowanej rozdzielni głównej RG15kV w Ożarowie Mazowieckim.
Rozdzielnica potrzeb własnych 400/230V AC.

NUMER RYSUNKU: ACIFA1
◀ 35 36 37 ▶
SKALA / ARKUSZ: A4
DATA PROJEKTU: 10.2023
REWIZJA: [3] 11.03.2023